

施設補修実施集計表

実施日	名称	補修内容	施工業者	金額
4月26日	自動体外除細動器AED一式交換	管理物品である自動体外除細動器AED一式が不具合（ビープ音有・蓋を開けると要修理が赤く点灯し、修理が必要とのガイダンス有）を起こしたため、現行機種に更新した。	ワコー商事	270,000円
平成31年4月計				270,000円
5月7日	プリンター交換	管理物品であるプリンターが不具合を起こしたため、現行機種に更新した。	自社	42,745円
令和元年5月計				42,745円
6月12日	E階段自動点灯センサー修理	E階段照明灯（ダウンライト）センサーが老朽化により感知不能の為、交換修理を行った。	シゲル電設	26,892円
6月20日	駐車券リーダーのベルト交換	B1階事前精算機内駐車券リーダー搬送ベルトが摩耗していたため、交換した。（保守契約内にて対応。）	三菱プレジジョン株式会社	0円
6月24日	監視カメラ用HDD交換修繕	監視カメラ用HDDが機能せず、内蔵ユニットが老朽化しているため、交換修繕を行った。	VSエンジニアリング	82,728円
6月25日	B, C階段扉修繕	B, C階段の扉に不具合があったため、修繕を行った。	有限会社アーキアシスト	修理継続中
令和元年6月計				109,620円
7月8日	監視カメラ修繕	監視カメラ9番の内部回路が老朽化により撮影不能となったため、交換修繕を行った。	VSエンジニアリング	39,528円
7月22日	シャッター修繕	エレベーター前海側シャッターが動作不良のため、修繕を行った。	文化シャッター	23,501円
令和元年7月計				63,029円
8月	該当無し			0円
令和元年8月計				0円
9月6日	B 2 階合流注意灯	B 2 階合流注意灯が動作しなくなり、保守点検先である富士ダイナミクスに点検作業を依頼後、復旧した。	富士ダイナミクス	0円
9月8日	出口精算機	駐車券を挿入するも、吐き出される状態となり、保守点検先である富士ダイナミクスに点検作業を依頼後、復旧した。	富士ダイナミクス	0円
9月9日	出口車番カメラ	車両が来ても車番を認識しない。保守点検先である富士ダイナミクスに点検作業を依頼後、代替パーツを取り付け仮復旧した。台風15号の影響。	富士ダイナミクス	0円
9月13日	B2階車室上天井	B 2 階車室の天井に雨漏りがあり、当社修繕班により自社修繕を行った。	自社	0円
9月26日	鎌倉側足洗い場水道蛇口	鎌倉側足洗い場水道蛇口に不具合があり、当社修繕班により自社修繕を行った。	自社	0円
9月27日	鎌倉側女子トイレ	スライドロックがかからない状態であったため、当社修繕班により自社修繕を行った。	自社	0円
9月30日	放送設備	営業時間の変更等により、放送設備の設定変更が必要となった。	VSエンジニアリング	25,920円

施設補修実施集計表

実施日	名称	補修内容	施工業者	金額
令和元年9月計				25,920円
10月11日	有人精算機料金表示器	有人精算機の料金表示器が不調の為、保守業者に点検作業を依頼。作業後復旧。	富士ダイナミクス	0円
10月15日	階段扉及び防水壁	階段扉及び防水壁が開閉調整修理	有限会社アーキアシスト	223,560円
10月19日	有人精算機料金表示器	有人精算機の料金表示器が不調の為、保守業者に点検作業を依頼。作業後復旧したが、要交換。	富士ダイナミクス	0円
10月31日	AMANO製自動床洗浄機	AMANO製自動床洗浄機（管理物品）のバッテリー不調の為、交換修理を行った。	AMANO(株)	214,280円
令和元年10月計				437,840円
11月10日	出口精算機ホッパー不良	出口精算機にて10円玉が全て金庫に搬送される不良があり、保守業者に点検を依頼。ユニットを交換した。	富士ダイナミクス	0円
11月5日	鎌倉側女子トイレ	配管に不具合があり、当社修繕班により自社修繕を行った。	自社	0円
11月8日	電光掲示板部品交換	電光掲示板の亚克力接着部分のパーツを自社修繕により交換した。	自社	0円
11月8日	空調設備デジタル指示調節器交換	空調設備デジタル指示調節器が老朽化により動作不良の為、設備の保守点検業者による交換修繕を行った。	三洋装備株式会社	495,000円
令和元年11月計				495,000円
12月5日	料金表示器交換	有人精算機の料金表示機器において、表示がされない不具合があったため、代替品に取り換えを行った。本復旧は後日。	三菱プレジジョン株式会社	0円
12月11日	ALSOK警備機器の取り換え	ALSOKの警備機器において、動作に不具合があったため、交換修繕を行った。	ALSOK	0円
12月11日	車番カメラ制御基板修理	台風15号の影響で車番カメラ制御基板に不具合が生じ、代替品による応急対応をしていたが、本復旧の為修繕を行った。	三菱プレジジョン株式会社	77,000円
令和元年12月計				77,000円
1月16日	硬貨選別機修繕	硬貨選別機のプリント部分、ヘルド部分等に部品の摩耗などがあつたため、修繕を行った。	(株)グローリー	85,690円
1月14日	消防設備修繕	泡消火設備のつまり、誘導灯のバッテリー不良などの老朽化がみられ、これを交換修繕した。	三洋装備株式会社	363,000円
1月24日	雨漏り対策工事	地下2階の天井に雨漏りがあり、利用車両へ不便をおかけするため、修繕工事を行った。	有限会社アーキアシスト	198,000円
令和2年1月計				646,690円
2月5日	ハンプネジ修理	弊社が設置したハンプ（減速帯）のネジに緩みがあった箇所について、補修を行った。	自社	0円
2月4日	料金表示板不具合修繕	有人精算機の料金表示機器に不具合があり、表示がされないことがあったため、取り換え修繕を行った。	三菱プレジジョン株式会社	107,800円
令和2年2月計				107,800円
3月31日	監視カメラ(B2,2か所)修繕	監視カメラの映像が不能となり、基板の不良が判明したため、交換修繕を行った。	VSエンジニアリング	54,120円
3月24日	車室招き灯修繕	駐車状況を知らせる車室招き灯が不点灯となり、交換修繕を行った。	三菱プレジジョン株式会社	59,400円
3月1日	湧き水排水ポンプ用フロート修繕	湧水槽の排水用フロートが機能していないことが判明したため、交換修繕を行った。	三洋装備株式会社	82,500円
3月31日	C階段扉開閉修繕	地下一階のC階段において扉の開閉に支障が生じる状況であるため、修繕を行った。	アーキアシスト	121,000円
令和2年3月計				317,020円