

施設補修実施集計表

(円/税込)

実施日	名称	補修内容	施工業者	金額
4月24日	招き灯修繕	地下2階身障者スペース設置の招き灯が、スラブ上部からの浸水により機器内部が腐食し点灯しないため修理	(株)富士ダイナミクス	6,480円
平成26年4月計				6,480円
5月10日	照明灯修繕	地下1階及び地下2階車路の照明灯(5灯)が点灯しないため調査したところ、安定器の故障が原因と判明したため、修理を行った。	(株)シゲル電設	140,724円
5月22日	E階段防潮板修繕	E階段防潮板の留め金具(フランス落とし)の不具合により開閉に支障をきたしているため、修繕を行った。	(有)アーキアシスト	18,360円
平成26年5月計				159,084円
6月4日	ゲートバーホルダー交換	平成26年4月15日発生の事故により出口ゲートバーホルダーが破損したため、当事者保険により交換した。	(株)富士ダイナミクス	0円
平成26年6月計				0円
7月22日	車線分離標設置	出入口が同一箇所、かつカーブ状態になっているため、利用者同士の接触事故の危惧を考慮し、安全を図るため車線分離標設置工事を行った。	東亜交通産業(株)	171,227円
平成26年7月計				171,227円
8月8日	消火ポンプ室呼水槽修繕	水位調整のボールタップが故障し、誤感知による警報発報が頻発したためボールタップを交換した。	三洋装備株式会社	27,000円
平成26年8月計				27,000円
9月1日	トイレ内ブース(掃除具入)鍵修繕	地下1階西側女子トイレ内ブース(掃除具入)鍵の留金ビスが外れたことにより旋錠不能となったことから修繕を行った。	(有)アーキアシスト	6,480円
平成26年9月計				6,480円
10月17日	階段各所修繕	A階段防潮板、B階段及びD階段扉の附属金物が変形し、開閉不良となったことから修繕を行った。	(有)アーキアシスト	43,200円
10月23日	煙感知器交換	火災報知設備(煙感知器)について、経年劣化による誤発報が続いたため、平成24年度より地下1階部分を主に交換を進めてきたが、地下2階及び階段室周りの22箇所が残っていたため、交換を行った。	三洋装備株式会社	712,800円
平成26年10月計				756,000円
11月13日	駐車場入口車留修繕	駐車場入口に設置しているシャッター防護用スチール製車留2箇所が、利用客の車による度重なる接触により曲がり、シャッター本体に影響が出ることから修繕を行った。	(有)アーキアシスト	70,200円
平成26年11月計				70,200円
12月12日	エアコン修繕	管理事務所のエアコンが部品の劣化により作動しなくなったため、基盤を交換したが、今後、他の部品の劣化の指摘もあったため、更新に向け県と協議していきたい。	日立アプライアンス(株)	40,338円
平成26年12月計				40,338円
1月		なし		
平成27年1月計				0円
2月	女子トイレ修繕	女子トイレに異物が詰まったため、除去を行った。現在の型式は生産されていないため、原因が特定できない場合は、便器ごと交換の必要がある。	株式会社加藤工務店	47,206円
平成27年2月計				47,206円
3月3日	駐車場出入口灯交換	定期点検にて指摘のあった国道出入口の回転灯(出庫車両警告用)を交換した。	(株)富士ダイナミクス	11,880円
3月19日	女子トイレ修繕	先月に引き続き女子トイレ異物除去のため来場。結論として、携帯電話のような固形物が詰まっている可能性があるため、これ以上の処置は不可能。便器交換の必要あり。	株式会社加藤工務店	18,144円
平成27年3月計				30,024円

